

## OFICINA DEL SUPERINTENDENTE

440 North Broad Street Philadelphia, PA 19130

William R. Hite, Jr., Ed.D. Superintendente

13 de marzo de 2020

Estimada comunidad de Frankford:

Les escribo para darles noticias actualizadas sobre el trabajo ambiental en la Escuela Secundaria Frankford. Como les comunicamos el viernes 20 de diciembre, nuestro coordinador de instalaciones descubrió dos peligros inminentes durante una inspección del edificio en áreas que no usan los estudiantes. En consecuencia, esas áreas se cerraron inmediatamente y se restringió su acceso.

Se retiró asbesto dañado del salón 200 el mes pasado y del pasillo del cuarto piso a principios de esta semana. Un contratista independiente realizó pruebas de aire en ambos espacios y determinó que las áreas son seguras para el uso de los estudiantes y el personal.

La salud de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra máxima prioridad. Para obtener más información sobre el asbesto y lo que el Distrito está haciendo para mejorar la seguridad ambiental, visite el sitio web en <a href="www.philasd.org/healthschools">www.philasd.org/healthschools</a>. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales, envíe un correo electrónico a <a href="mailto:environmental@philasd.org">environmental@philasd.org</a>

Atentamente,

William R. Hite, Jr. Ed.D.

Para más información, por favor, visite nuestro sitio web o escanee el código con su cámara WWW.PHILASD.ORG/HEALTHYSCHOOLS

